

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vlhkoměr s teploměrem KIK

KX4962

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Rozsah měření teploty: -50°C – 70°C
- Přesnost měření: 1 °C
- Přesnost zobrazení: 0,1 °C
- Rozsah měření vlhkosti: 10% - 90%
- Přesnost měření vlhkosti: 5%
- Přesnost zobrazení vlhkosti: 1%
- Napájení: 1 x baterie CR2032 (součást balení)

Instalace baterie:

1. Otevřete kryt baterie na zadní straně produktu.
2. Vložte jednu baterii CR2032 podle označení polarity.
3. Zavřete kryt a ujistěte se, že je správně zajištěn.

BATERIE - UPOZORNĚNÍ

1. Nenabíjejte jednorázové baterie.
2. Během nabíjení by baterie měly být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
3. Před nabíjením je nutné z výrobku vyjmout baterie.
4. Nepoužívejte současně různé typy baterií nebo nové nebo vybité baterie.
5. Vložte baterie podle označení polarity.
6. Vybité baterie by měly být z výrobku vyjmuty.
7. Nezkratujte napájecí konektory.

UPOZORNĚNÍ

1. Při používání výrobku by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
2. Výrobek obsahuje malé části, které mohou v případě spolknutí představovat nebezpečí udušení.
3. Výrobek by měl být skladován mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou vést k trvalému poškození výrobku.
4. Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a přístup vody mohou vést k trvalému poškození elektronických součástí.
5. Stav výrobku by měl být pravidelně kontrolován a v případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí jej okamžitě přestaňte používat.
6. Produkt sami neopravujte ani neupravujte.
7. Poškozený výrobek by měl být vrácen na speciální sběrné místo pro odpad z elektrických a elektronických zařízení.
8. Návod a obal obsahují důležité informace, proto je prosím uschovejte pro případ jakýchkoli pochybností.

KX4962 Vlhkoměr, pokojový teploměr, LCD vlhkoměr

Dovozce: KIK Sp. z o. k. Aleja 1000 – výročí polského státu
8, 15 – 111 Białystok

Vyrobeno v Číně